



KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN:

Datum: 24.02.22 Km-Stand: 3499

Art der Arbeit:
Wartung ☒ X

Kontrolle auf Korrosion:
OK ☒ Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Rechnungs-Nr.:
Mulfinger
Autohaus Mulfinger GmbH
Renault/Dacia-Vertragshändler
Marie-Curie-Str. 11
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 0 71 71 / 60 09-70
Fax: 0 71 71 / 60 09-67

Kommentare/Wertmarke

Datum: 11.05.23 Km-Stand: 8707

Art der Arbeit:
Wartung ☒ X

Kontrolle auf Korrosion:
OK ☒ Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Rechnungs-Nr.:
Mulfinger
Autohaus Mulfinger GmbH
Renault/Dacia-Vertragshändler
Marie-Curie-Str. 11
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 0 71 71 / 60 09-70
Fax: 0 71 71 / 60 09-67

Kommentare/Wertmarke

Datum: 30.05.25 Km-Stand: 11582

Art der Arbeit:
Wartung ☐

Kontrolle auf Korrosion:
OK ☐ Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Rechnungs-Nr.:
Mucz
Autohaus Mucz GmbH & Co KG
Oskar-Freder-Str. 8 • 73814 Schorndorf
Tel.: 07181 87755 0 • E-Mail: info@autohaus-mucz.de

Kommentare/Wertmarke

519902